

Melismed&Meliscosmetica SRL

r. Briceni, s.Grimăncăuți

c/f : 1010600013204

Aprobat prin
Ordinul nr. 04- SSM

din 23.06.2022

Ștampila unității



INSTRUCȚIUNEA
de securitate și sănătate în muncă
pentru îndeplinirea lucrărilor cu instrumentele electrificate

Nr. 14

I. Cerințe generale de securitate și sănătate în muncă

- 1.1. - La deservire se admit persoanele nu mai tinere de 18 ani, care au trecut examenul medical, și care au susținut cursul de instruire profesională și care au însușit instruirile la locurile de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă.
- 1.2. Cerințele prezentei instrucțiuni se răspîndesc către toate instrumentele, inclusiv și cele străine indiferent de destinația lor.
- 1.3. Personalul de deservire este obligat:
 - a) să îndeplinească cerințele regulamentului de ordine interioară și dispozițiile zilnice ale conducătorului său direct;
 - b) să utilizeze echipamentul individual de lucru și echipamentul individual de protecție din dotare corespunzător scopului pentru care a fost acordat;
 - c) să țină aminte despre răspunderea personală pentru respectarea regulilor securității și despre securitatea colegilor săi;
 - d) să îndeplinească numai îndeplinească numai lucrul pentru executarea căruia a fost instruit și admis de către conducătorul său direct;
 - e) să renunțe la îndeplinirea dispozițiilor, cerințelor care contravin regulilor securității și sănătății muncii;
 - f) să întrerupă activitatea și să refuze să o continue dacă nu sunt respectate cerințele de securitate și sănătate în muncă, cu condiția că aceasta ar putea da naștere unui pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională și să-și anunțe conducătorul direct al locului de muncă;
 - g) să anunțe imediat conducătorul său direct în cazul producerii unui accident de muncă și să ia imediat măsuri pentru acordarea primului ajutor medical și stabilizarea situației, astfel încît pericolul să nu se extindă;

- h) să anunțe imediat conducătorul direct al locului de muncă despre orice defecțiune sau situație care poate constitui pericol de accidentare și/sau pericol de accidentare;
 - i) să nu admită prezența persoanelor străine la locul de muncă;
 - j) să mențină locul de muncă, din punct de vedere al mediului, într-o stare corespunzătoare cerințelor de securitate și igienă;
 - k) să nu permită ridicarea, deplasarea, distrugerea unui dispozitiv de protecție, sau să nu o facă el însuși, să nu împiedice aplicarea metodelor și procedurilor adoptate în vederea reducerii/eliminării pericolului de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională;
 - l) să fie în deplină capacitate de muncă pe durata programului de lucru, astfel încât să nu expună la pericol atât persoana proprie, cât și pe ceilalți angajați;
 - m) să însușească și să respecte instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă specifice activității prestate;
 - n) să nu părăsească locul de muncă din propria inițiativă, nefiind înștiințat conducătorul său direct;
 - o) să dea relațiile solicitate de organele de cercetare a accidentelor de muncă.
- 1.4. Se interzice utilizarea băuturilor alcoolice și a drogurilor la locul de muncă, prezența la lucru în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor.
- 1.5. Înscopul asigurării electrosecurității la locul de lucru personalul este obligat să îndeplinească următoarele cerințe:
- a) pentru evitarea electrocutării nu se admite contactarea cu părțile conductoare deschise neizolate ale echipamentelor electrice și cu conductoarele electrice neizolate;
 - b) conectarea în rețeaua electrică a echipamentului de muncă cu acționare electrică și altor receptoare electrice se admite numai prin dispozitive special destinate pentru acest scop;
 - c) nu se admite conectarea receptoarelor electrice în rețeaua electrică prin unirea nemijlocită a conductoarelor;
 - d) nu se admite executarea lucrărilor cu echipamente electrice care au părți conductoare deschise sau conductoare electrice neizolate;
 - e) nu se admite executarea lucrărilor cu echipamente de muncă cu acționare electrică dacă se simte cîtuși de puțin acțiunea curentului electric;
 - f) sculele cu acționare electrică primite de lăcătuș-electrician nu se admite să fie transmise altor persoane;
 - g) în calitate de corp electric portabil se permite numai folosirea corpurilor special destinate pentru acest scop de o tensiune nu mai mare de 12 V;
 - h) nu se admite utilizare corpurilor de iluminat staționare în calitate de iluminare mobilă;

- i) nu se admite înșurubarea și desșurubarea lămpilor electrice dacă tensiunea nu este deconectată; în cazuri excepționale, când nu se poate deconecta tensiunea, acest lucru îl va executa lăcătușul-electriciancu grupul III de permis în domeniul electrosecurității și dacă el utilizează mănuși dielectrice sau suport izolant și obligatoriu – ochelari de protecție;
- j) schimbul elementelor fuzibile ale siguranțelor se admite numai după deconectarea tensiunii; în cazul dacă deconectarea este imposibilă schimbulelementelor fusibile ale siguranțelor tubulare și cu patron se admite și subtensiune numai după suprimarea sarcinii și utilizarea echipamentului individual de protecție;
- k) schimbul elementelor fusibile ale siguranțelor tubulare și cu patron sub tensiune se admite numai dacă se utilizează ochelari de protecție, manuiși dielectrice, scule izolante, suport izolant sau șoșoni dielectrici;
- l) conectarea în rețea a consumatorilor electrice mobili de tensiune care depășește 42 V se admite numai cu conductoare în furtun;
- m) nu se admite utilizarea mijloacelor de protecție la care nu sunt indicate ultimul termen de verificare laboratorică și mărimea tensiunii de admitere pentru utilizare.

1.6. Instrumentele electrificate se construiesc de următoarele categorii:

- I. piesele principale cu izolație dublă, cablu de unit are fir separat, iar fișa – contact separat pentru unirea cu pământul, și sunt folosite la tensiunea de 220 V;
- II. toate piesele se găsesc sub tensiune, au izolație dublă și sunt folosite la tensiunea de 220 V;
- III. sunt folosite la tensiunea de pînă la 42 V, se alimentează prin transformatro-despărțitor sau acumulator de automobil.

1.7. Transformatoarele de scădere tensiunii transportabile trebuie să aibă:

- a) la partea circuitului de tensiune înaltă – unire cu pământul și cablu nu mai lung de 2 m, și cu fișa electrică;
- b) la partea circuitului de tensiune joasă – priza cu tensiune de 12-42 V.

1.8. Alimentarea cu elecricitate, repartația și controlul aparatelor de importanță secundară (transformatoare, convertizatoare, aparate de cuplare și securitate și altele) îndeplinește electricianul cu grupa de calificare la electrosecuritate nu mai joasă de a treia.

1.9. Se interzice de lucrat cu instrumentele electrificate pe scara mobilă-simplă. Se permite de folosit scara mobilă cu doua aripi, dar de lucrat cu mare atenție.

1.10. Responsabilitatea pentru respectarea cerințelor preylenei instrucțiuni o poartă conducătorul subdiviziunii și persoana responsabilă pentru întreținerea și exploatarea fără pericol a preselor.

- 1.11. Lucrătorul care nu îndeplinește cerințele instrucțiunii de securitate și sănătate în muncă va fi tras la răspundere conform legislației în vigoare.

II. Cerințele de securitate și sănătate în muncă pînă la începerea lucrului

- 2.1. Pînă la începerea lucrului personalul de deservire este obligat să îmbrace echipamentul individual de lucru.
- 2.2. Pînă la începerea lucrului este necesar de a constata existența dispozitivului de lagare la nul și fizarea lui bună la mecanismul de acționare electrică.
- 2.3. Dacă la examinarea superficială a instrumentului se constată defecte care pun în pericol desfășurarea normală a lucrului, este necesar ca șeful secției, maistrul, să fie avizat pînă la începerea lucrului.
- 2.4. Controlați bunăstarea cablului, mînerului, izolației, fișiei electrice, panourilor de protecție, precizia în lucru a întrerupătorului, copletarea și lucru liber a instrumentului electrificat. La instrumentul electrificat de categoria întâia se mai controlează bunăstarea unirii cu pămîntul carcasei cu fișa electrică.

III. Cerințe de securitate și sănătate în muncă în timpul lucrului.

- 3.1. În timpul lucrului trebuie să fiți atenți, să nu vă abateți la discuții și alte lucrări, care pot fi cauza unui pericol de accedintare sau îmbolnăvire profesională.
- 3.2. Instrumentele folosite trebuie să fie păstrate și deplasate într-o ladă specială.
- 3.3. Nu lăsați fără supraveghere instrumentul cuplat în priză electrică, precum și nu le transmiteți altor persoane.
- 3.4. Păziți-vă de firele de utilaj și de conductoarele neizolate.
- 3.5. **SE INTERZICE:**
- folosirea mijloacelor de protecție individuală defectate;
 - folosirea instrumentulu cu perioada probei trecută, cu funcționare proastă.

IV. Cerințe de securitate și sănătate în muncă în situație de avarie.

- 4.1. În situație de avarie, lucrătorul este obligat:
- a) să acorde primul ajutor medical accidentatului (în caz de traumă);
 - b) să apeleze Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență-112;
 - c) să informeze imediat conducătorul locului de muncă;
 - d) să participe la lichidarea consecințelor avariei.
- 4.2. La apariția situației de avarie, lucrătorul este obligat:
- a) să suspende imediat lucrul;
 - b) să preîntâmpine colegii despre pericol;
 - c) să apeleze Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență-112;
 - d) să părăsească zona periculoasă;
 - e) să informeze conducătorul său direct;
 - f) să participe la lichidarea consecințelor situației date.

- 4.3. În cazul inflamării conductoarelor electrice, lucrătorul este obligat:
- a) să suspende imediat lucrul;
 - b) să deconecteze întrerupătorul cu pârghie;
 - c) să apeleze Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență-112;
 - d) să participe la stingerea focului;
 - e) să informeze conducătorul locului de muncă.
- 4.4. La stingerea incendiilor în instalațiile electrice se utilizează stingătoare cu bioxid de carbon sau stingătoare cu pulbere.
- 4.5. În caz de incendiu, lucrătorul este obligat:
- a) să preîntâmpine colegii săi despre pericol;
 - b) să solicite ajutorul echipei de pompieri apelând Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență-112;
 - c) să participe la stingerea focului (flacăra se stinge cu nisip, pânză de cort, apă, stingătoare). Lucrătorul este obligat să cunoască metodele de acordare a primului ajutor medical în caz de arsuri. Nu se admite tragerea de pe locurile arse a îmbrăcăminte și scoaterea de pe rană a albiturilor lipite. Locurile arse se spală cu apă curată, ulterior cu o soluție slabă de acid acetic sau boric. În cazul arsurilor ale ochilor, se aplică comprese din soluție slabă de acid boric.
- 4.6. În caz de electrocutare, accidentatul imediat se eliberează de sub acțiunea curentului electric, deconectând rețeaua cu întrerupătorul sau printr-o metodă de rupere a ei. Dacă aceste acțiuni sunt imposibile, accidentatul trebuie separat de părțile conductoare folosind echipamentul de protecție sau obiecte uscate, care nu conduc curentul electric. După eliberarea accidentatului de sub acțiune curentului electric apeleți Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență-112. Până la sosirea medicului, dacă accidentatul nu respiră, se execută respirația artificială și masajul exterior al inimii, atrăgând atenție la starea pupilelor accidentatului. Pupilele mărite indică la agravarea bruscă a circulației sângelui la creier, în acest caz, răsucitarea se începe imediat.
- 4.7. În caz de intoxicație cu gaze apeleți Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112. Până la sosirea medicului:
- a) accidentatul se scoate la aer curat;
 - b) se eliberează de tot ce împiedică respirația lui (se deschide gulerul, se scoate centura, brâul, etc.);
 - c) se curăță accidentatului gura de mucozitate cu ajutorul tifonului și se dă să miroase hidroxid de amoniu.

V. Cerințe de securitate și sănătate în muncă la terminarea lucrului.

- 5.1. La terminarea lucrului:
- a) a deconecta mecanismul de acționare electrică a mașinii;
 - b) a înlătura de la locul de muncă rămășițele de metal și a spăla podeaua;
 - c) se curăță demurdărie echipamentele de muncă și se pun la păstrare în locul destinat;

- d) se curăță de praf și impurificări echipamentul individual de lucru și echipamentul individual de protecție;
- e) se spală mâinile și fața cu săpun;
- f) se informează conducătorul său direct despre toate neajunsurile depistate în timpul lucrului.

Elaborat: Darii Ion /

Darii

INSTRUCȚIUNEA

de securitate și sănătate în muncă
pentru îndeplinirea lucrărilor cu instrumentele electrice

Nr. 14

1. Obiective generale de securitate și sănătate în muncă

- 1.1. La deservire se admit persoanele nu mai tinere de 18 ani, care au trecut examenul scris, și care au absolvit cursul de instruire profesională și care au înțeles instrucțiile la locurile de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă.
- 1.2. Cerințele prezentei instrucțiuni se răspundesc către toate instrumentele, inclusiv și cele străine indiferent de destinația lor.
- 1.3. Personalul de deservire este obligat:
 - a) să îndeplinească cerințele regulamentului de ordine interioară și dispozițiile zilnice ale conducătorului său direct;
 - b) să utilizeze echipamentul individual de lucru și echipamentul individual de protecție din dotare corespunzător scopului pentru care a fost acordat;
 - c) să țină seama despre răspunderea personală pentru respectarea regulilor securității și despre securitatea colegilor săi;
 - d) să îndeplinească numai îndepunescă numai lucrul pentru executarea căruia a fost instruit și admis de către conducătorul său direct;
 - e) să renunțe la îndeplinirea dispozițiilor, cerințelor care contravin regulilor securității și sănătății muncii;
 - f) să întrerupă activitatea și să refuze să o continue dacă nu sunt respectate cerințele de securitate și sănătate în muncă, cu condiția că aceasta ar putea da naștere unui pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională și să-și anunțe conducătorul direct al locului de muncă;
 - g) să anunțe imediat conducătorul său direct în cazul producerii unui accident de muncă și să ia imediat măsuri pentru acordarea primului ajutor medical și stabilizarea situației, astfel încât pericolul să nu se extindă;